

**ANEXO XII**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Local:** ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO JD. GONZAGA

**Endereço:** Rua Antônio Leopoldino Galvão, s/nº, bairro Jardim Gonzaga, São Carlos/SP



**Imagem 01:** Fachada  
SAAE 27/07/2022



**Imagem 02:** Elevação posterior (*desmoronamento parcial da estrutura*)  
SAAE 27/07/2022





**Imagem 03:** Vista do poço de sucção (*Desmoronamento do muro ao fundo e laje de piso*)  
SAAE 27/07/2022



**Imagem 04:** Elevação lateral esquerda  
(*desmoronamento parcial da estrutural e instabilidade do muro lateral; saída de água pluviais*)  
SAAE 27/07/2022